



Audi A3Lim-8YS-2020
A3 35 TFSI mHEV S tronic

Rejestracja	WZ088CV
VIN	WAUZZZGY5MA116451
Rok produkcji	2021
Pierwsza rejestracja	15.07.2021
Przebieg	48 935 km
Typ nadwozia	Sedan
Fuel type	Hybryda benzynowa
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Transmission	Przód
Moc w kW	110 kW
Pojemnosc skokowa (cc)	1 498

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	13.08.2026 06:52:24	Opis adresu inspekcji	AutoLogistic Sp. z o.o
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	4	Kolor nadwozia	Ciemnoszary
Marka	Audi	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	A3Lim-8YS-2020	Pojazd w ruchu	Tak
Ilość siedzeń	5	Możliwy rozruch silnika	Tak
Liczba biegów	7		

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	Tak	Oryginalny klucz	Tak
Liczba kluczy ogółem	2	Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa
Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Czujniki parkowania przednie	Tak	Tempomat	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Liczba kabli do ładowania	0	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja manualna
Szyby elektryczne przód	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Szyby elektryczne tył	Tak	Zestaw naprawczy	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	6,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 H	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	6,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 H	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 H	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 H	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Wnętrze



1 | Wnetrze


Typ uszkodzenia	Plama
Wielkość	<50%, średni
Uwagi: zużyty zarysowania	

Zewnętrze



2 | Szyba przednia

Typ uszkodzenia	Odpryski od kamieni
Wielkość	<50%, lekki



3 | Listwa zderzaka przód

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



4 | Zderzak przedni

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	Powyżej 30 cm






5 | Oslona reflektora L

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni




6 | Oslona reflektora P

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni



7 | Reflektor LED P

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



8 | Błotnik PL

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>8 cm - 10 cm





9 | Drzwi PL

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni



10 | Drzwi TL

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



11 | Drzwi TL

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	>8 cm - 10 cm




12 | Zderzak tylny

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki




13 | Błotnik PP

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm



14 | Drzwi TP

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



15 | Drzwi PP

Typ uszkodzenia	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm



16 | Nadwozie

Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki



17 Opona PP	
Typ uszkodzenia	Rozdarcie
Wielkość	>2 cm - 3 cm



18 Obręcz aluminiowa PP	
Typ uszkodzenia	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik TP (µm)	1 850	Grubość lakieru próg prawy (µm)	200
Grubość lakieru Drzwi TP (µm)	200		

Zdjęcia Podstawowe

