Raport Handlowy

Arval Polska (NEW)
ul Woloska 24
02-675 Warszawa



Volvo XC-90-2015

XC90 B5 D AWD R-Design 5s AT

Rejestracja	**WE5W052**
VIN	**YV1LFK2VCN1870843**
Rok produkcji	**2022**
Pierwsza rejestracja	**20.06.2022**
Przebieg	**103 752 km**
Typ nadwozia	**SUV**
Rodzaj paliwa	**Hybrydowy olej napędowy**
Rodzaj skrzyni biegów	**Automatyczny**
Transmission	**Naped na 4 kola**
Moc w kW	**173 kW**
Pojemnosc skokowa (cc)	**1 969**

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	**03.07.2026 15:44:41**
Opis adresu inspekcji	**AutoLogistic Sp. z o.o**

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Liczba drzwi	**5**	Kolor nadwozia	**Biały**
Marka	**Volvo**	Lakier metaliczny/perłowy	**Tak**
Model	**XC-90-2015**	Pojazd w ruchu	**Tak**
Ilość siedzeń	**7**	Możliwy rozruch silnika	**Tak**
Liczba biegów	**8**		

LISTA DOKUMENTÓW

Instrukcja obsługi	**Tak**	Oryginalny klucz	**Tak**
Liczba kluczy ogółem	**2**	Rodzaj książki serwisowej	**Tradycyjna książka serwisowa**
Oryginalny dowod rejestracyjny	**Tak**		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Asystent martwego pola	**Tak**	Liczba kabli do ładowania	**0**
Bezkluczykowy dostęp	**Tak**	Podgrzewana kierownica	**Tak**
Czujniki parkowania przednie	**Tak**	Przykrycie części bagażowej	**Tak**
Czujniki parkowania tylne	**Tak**	Szyby elektryczne przod	**Tak**
Elektrycznie składane lusterka	**Tak**	Szyby elektryczne tyl	**Tak**
Fotel kierowcy regulawany elektrycznie	**Tak**	Tempomat	**Tak**
Fotel pasażera przedni regulawany elektrycznie	**Tak**	Trzeci rząd siedzeń	**Tak**
Fotele przednie podgrzewane	**Tak**	Trzecia tablica rejestracyjnay obecna?	**Tak**
GPS	**Tak**	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	**Tak**
Hak holowniczy	**Stały**	Typ klimatyzacji	**Klimatyzacja automatyczna**
Kamera 360°	**Tak**	Typ reflektorów	**Światła przednie LED**
Kamera cofania	**Tak**		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Continental	275/45 R 20 110 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Continental	275/45 R 20 110 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Continental	275/45 R 20 110 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Continental	275/45 R 20 110 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

USZKODZENIA

Wnętrze




1 | Kratka nawiewu tylna środkowa

Typ uszkodzenia	**Uszkodzona**
Wielkość	**Zobacz zdjęcia**










2 | Wnetrze

Typ uszkodzenia	**Plama**
Wielkość	**<50%, średni**




3 | Tapicerka drzwi PP

Typ uszkodzenia	**Rozdarcie**
Wielkość	**>0,5 cm - 1 cm**







4 | Wykładzina podłogowa

Typ uszkodzenia	**Zużyta**
Wielkość	**Zużycie z powodu użytkowania**




5 | Panel drzwi TL


Typ uszkodzenia	**Zadrapanie(a)**
Wielkość	**>50%, lekki**






6 | Panel drzwi TP

Typ uszkodzenia	**Zadrapanie(a)**
Wielkość	**>0,5 cm - 1 cm**

Zewnętrze



7 | Przód

Typ uszkodzenia	**Odpryski od kamieni**
Wielkość	**>50%, lekki**













8 | Zderzak przedni

Typ uszkodzenia	**Zadrapanie(a)**
Wielkość	**<50%, średni**




9 | Atrapa środkowa zderzaka przedniego

Typ uszkodzenia	**Zadrapanie(a)**
Wielkość	**>1 cm - 2 cm**




10 | Pokrywa przednia


Typ uszkodzenia	**Wgniecenie(a)**
Wielkość	**>0,5 cm - 1 cm**




11 | Wnęka drzwi TL

Typ uszkodzenia	**Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)**
Wielkość	**>3 cm - 4 cm**













12 | Tyl

Typ uszkodzenia	**Deviation from delivery condition/scope**
Wielkość	**Zużycie z powodu użytkowania**






13 | Zderzak tylny

Typ uszkodzenia	**Zadrapanie(a)**
Wielkość	**>50%, średni**




14 | Wnęka drzwi TP

Typ uszkodzenia	**Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)**
Wielkość	**>4 cm - 6 cm**




15 | Felga aluminiowa PP polerowana

Typ uszkodzenia	**Zadrapanie(a)**
Wielkość	**>4 cm - 6 cm**




16 | Felga aluminiowa TP polerowana

Typ uszkodzenia	**Zadrapanie(a)**
Wielkość	**>50%, lekki**

Raport Handlowy

Arval Polska (NEW)
ul Woloska 24
02-675 Warszawa

Zdjęcia Podstawowe





