POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Wycena pojazdu numer: 135/04/2026/MW z dnia: 2026/04/09

Wykonawca opinii : Maciej Wiącek, Cotxe Polska Sp.zo.o.

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**
Marka: **PEUGEOT**
Model pojazdu: **3008 1.2 MR`20 E6d**
Wersja: **Allure Pack 130 S&S EAT**
VIN: **V F 3 M R H N S U N S 1 7 0 4 3 1**
Nr rejestracyjny: **WY954XH**
Nr Info-Ekspert: **029-04219**
Rok produkcji: **2022**



Wskazanie drogomierza	77732 km
Data pierwszej rejestracji	2023/01/13
Data ważności badania technicznego	2026/01/13
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całk.	1940 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Miejsce oględzin	ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn mazowieckie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Chromowane przełączniki typu Toggle Swich do obsługi ekranudotykowego	28	Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikiem siły napięcia
2	Chromowane wstawki na zderzkau przednim	29	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania przednie i tylne
3	Czarne nadkola	30	Podłoga bagażnika dwupoziomowa
4	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie	31	Podłokietnik centralny z podświetlanym i chłodzonym schowkiem
5	Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone taknianą w kolorze Brumeo	32	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart
6	Fotel kierowcy z manualną regulacją odcinka	33	Podświetlenie w podsufitce z lampkami do

	lędźwiowego		czytania z przodyx2 i z tyłu x2
7	Fotel kierowcy z regulacją manualną	34	Poduszka powietrzna kierowcy
8	Fotel pasażera składany do pozycji stolika	35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
9	Funkcja Mirror Screen	36	Poduszki powietrzne boczne
10	Gniazdo 12V w konsoli przedniej	37	Poduszki powietrzne kurtynowe
11	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist	38	Reflektory Eco LED
12	Kamera cofania 180°	39	System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
13	Kanapa tylna dzielona w stosunku 60/40	40	System rozpoznawania znaków drogowych ESTR
14	Kanapa tylna składa z bagażnika	41	Szyba tylna ogrzewana z wbudowaną anteną
15	Kierownica pokryta skórą licową	42	Szyby tylne przyciemniane
16	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	43	Światła tylne LED
17	Krata wlotu powietrza z chromowanym wykończeniem z motywem szachownicy	44	Tapicerka półskórzna Colyn Mistral
18	Lakier bazowy metalizowany	45	Tarcze kół aluminiowe 18" "Detroit" dwukolorowe Strom Gray
19	Listwa zderzaka tylnego chromowana	46	Wskaźnik zmiany biegu
20	Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno	47	Wspomaganie układu hamulcowego elektryczne
21	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	48	Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
22	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	49	Wycieraczki z wbudowanymi spryskiwaczami Magic Wash
23	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	50	Wykończenie elementów wnętrza chromem
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na fotelu pasażera z przodu	51	Wykończenie ze stali nierdzewnej na osłonach drzwiowych
25	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	52	Wykończenie ze stali nierdzewnej wzdłuż lini dachy
26	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	53	Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu
27	Pakiet Oświetlenia Ambiente	54	Złącze USB w konsoli centralnej

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	Nawigacja Peugeot Connect NAV
	Funkcja rozpoznawania głosu
	System nawigacji satelitarnej 3D online
	3 lata subskrypcji dla usługi TomTom Traffic, ceny paliw, parkingi, pogoda
	Tuner radiowy cyfrowy DAB
3	Pakiet City 1
	Czujniki parkowania - przód
	Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie
	Wyświetlacz kamery cofania dotykowy
4	Pakiet Safety Plus
	System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW)
	System Smartbeam (CAFR)
	System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę
	System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD)
	System Active Safety Brake
	System rozpoznawania znaków drogowych ESTR
	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA Road Edge)
5	Pakiet Widoczność
	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
	Czujnik zmierzchu
	Czujnik deszczu
	Funkcja Follow-Me-Home
6	Radio MP3 z DAB Ekran 8"
	Kierownica wielofunkcyjna
	Głośniki 6 szt.
	Złącze Bluetooth (z audio streaming)
	Wyświetlacz dotykowy 8"

Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)

7 System ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- System wspomagania nagłego hamowania EBA
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD

8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

9 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

10 Zagłówki przednie i tylne regulowane
- Zagłówki foteli przednich regulowane
- Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach Black Diamond
2	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
3	Lakier metalizowany (dopłata)
4	Pakiet City 2 (dopłata)
	Kamera przednia
	Asystent parkowania równoległego
	Asystent parkowania prostopadłego
	Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie
	Wyświetlacz kamery cofania dotykowy

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KUMHO 225/55	R18	102V	XL SOLUS 4S TL	4,0
Przednie prawe:	*KUMHO 225/55	R18	102V	XL SOLUS 4S TL	4,2
Tylne lewe:	*KUMHO 225/55	R18	102V	XL SOLUS 4S TL	4,6
Tylne prawe:	*KUMHO 225/55	R18	102V	XL SOLUS 4S TL	4,1

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględzin pojazdu dokonano w Tarczynie, Żytnia 2. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:
- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Nie udostępniono historii serwisowej pojazdu.

W raporcie historii pojazd autoDNA:
- nie znajdują się wpisy „odnotowano szkodę na pojeździe"
- nie znajdują się wpisy z podanym odczytem wskazań drogomierza

I. Silnik oraz układ napędowy.
Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono krótkotrwale. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Nie stwierdzono śladów przepoceń i przedmuchów oleju silnikowego. Elementy osprzętu silnika pracują bez nadmiernej głośności. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.
W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej rzędu 60 - 120 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.


IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne i nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania) - osobno opisywane będą jedynie największe/najbardziej istotne
- górna osłona silnika - uszkodzona
- układ chłodzenia silnika - brak płynu
- dywaniki fotela przedniego lewego - uszkodzenia eksploatacyjne
- półka górna przestrzeni bagażnika - brak
- drzwi przednie lewe - zarysowania i ubytki powłoki lakierowej
- pokrywa komory silnika - liczne punktowe ubytki w części przedniej
- szyba czołowa – nieoryginalna
- drzwi przednie prawe - zarysowania i ubytki powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe - punktowy ubytek powłoki lakierowej
- zderzak tylny - głębokie zarysowania powłoki lakierowej po stronie prawej
- drzwi tylne lewe - punktowe wgniecenie, zarysowania powłoki lakierowej
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z niewielkimi zabrudzeniami
- wykładziny wewnętrzne drzwi i elementy wyposażenia z tworzyw - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- wnętrze komory bagażnika - eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia
- obręcze kół pojazdu - z otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej – zabrudzenia
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji

warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-90 µm	
2	Dach		110-120 µm	
3	Błotnik przedni	L	80-90 µm	
4	Próg	L	60-70 µm	
5	Słupek przedni	L	110-120 µm	
6	Drzwi przednie	L	80-90 µm	
7	Słupek środkowy	L	60-70 µm	
8	Drzwi tylne	L	80-90 µm	

9	Błotnik tylny	L	80-90 µm	
10	Słupek tylny	L	60-70 µm	
11	Błotnik przedni	P	80-90 µm	
12	Próg	P	60-70 µm	
13	Słupek przedni	P	110-120 µm	
14	Drzwi przednie	P	80-90 µm	
15	Słupek środkowy	P	60-70 µm	
16	Drzwi tylne	P	80-90 µm	
17	Błotnik tylny	P	80-90 µm	
18	Słupek tylny	P	60-70 µm	
19	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		tworzywo	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13


Fot. nr 14


Fot. nr 15


Fot. nr 16


Fot. nr 17


Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38


Fot. nr 39


Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44


Fot. nr 45



Fot. nr 46


Fot. nr 47


Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73


Fot. nr 74


Fot. nr 75


Fot. nr 76



Fot. nr 77


Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90


Fot. nr 91


Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101


Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106


Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117


Fot. nr 118


Fot. nr 119


Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130


Fot. nr 131


Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu