



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

### DANE ZLECENIODAWCY

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Firma | VEHIS FINANSE SP. Z O.O. |
|       | AL. MURCKOWSKA 14C       |
|       | 40-265 KATOWICE          |

### DANE WYKONAWCY

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Firma         | PARTNER CRLS SP. Z O.O. |
| Rzecznawca    | MATEUSZ KELER           |
| Nr zlecenia   | VHS00589/26             |
| Data zlecenia | 6 lipiec 2026           |

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Marka               | BAIC              |
| Model               | C55               |
| Numer rejestracyjny | P8ZOLZA           |
| Rok produkcji       | 2025              |
| Numer VIN           | LNBMCUAK0SD220236 |

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

|                     |      |                       |     |
|---------------------|------|-----------------------|-----|
| Dowód rejestracyjny | SKAN | Tablice rejestracyjne | TAK |
| Klucz główny        | TAK  | Apteczka              | NIE |
| Klucz zapasowy      | TAK  | 1SZT. Gaśnica         | TAK |
| Instrukcja obsługi  | TAK  | Trójkąt ostrzegawczy  | TAK |
| Książka serwisowa   | NIE  |                       |     |

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

|                                                        |     |                                     |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy |     |                                     |     |
| Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego             | TAK | Ekspertyza - Stan techniczny        | TAK |
| Ekspertyza - Lakier/Ogumienie                          | TAK | Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa | TAK |



**PARTNER**  
CRLS

## **EKSPERTYZA POJAZDU**

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00589/26

Nr rejestracyjny

P8ZOLZA

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



**PARTNER**  
CRLS

## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Numer wyceny                | 21236                |
| Numer sprawy                | VHS00589/26          |
| Zlecniodawca                |                      |
| Data i miejsce oględzin     |                      |
| Data wyceny                 | 20.07.2026           |
| Wycena na dzień             | 18.07.2026           |
| Numer licencji / użytkownik | 38107 / Partner CRLS |

### DANE POJAZDU

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numer rejestracyjny / numer VIN                | P8ZOLZA / LNBMCUAK0SD220236 |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 19.03.2026 / 4              |
| Rok produkcji                                  | 2025                        |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia   | 12 642 / Odczytany          |
| Data następnego badania technicznego           | 19.03.2029                  |
| Lakier                                         | ----                        |

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Marka                                          | BAIC                                |
| Model                                          | Beijing 5 23-                       |
| Typ                                            | Beijing 5 1.5T Business DCT         |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Kombi / 5 / 5                       |
| Pojemność silnika (ccm)                        | 1498                                |
| Moc kW / KM                                    | 130 / 177                           |
| Paliwo / katalizator                           | Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF |
| Układ / liczba cylindrów                       | R / 4                               |
| Skrzynia / liczba biegów                       | A / 7                               |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm przeciwkradzieżowy, immobilizer
- Czujniki ostrzegające o niezapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
- Czujniki parkowania tylne
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Felgi aluminiowe 19 cali z ogumieniem 225/55
- Fotel kierowcy elektrycznie regulowany w 6 płaszczyznach
- Fotele przednie ogrzewane
- Gniazdo ładowania 12V z porzodu i w bagażniku
- Hamulec postojowy elektryczny EPB
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica wielofunkcyjna z 4 kierunkową regulacją
- Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem
- Kontrola trakcji (TCS)
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Łączność Wfi i parowanie telefonu bezprzewodowe
- Nawiewy powietrza dla drugiego rzędu
- Oparcie kanapy składane w proporcji 60/40
- Asystent hamowania awaryjnego EBA
- Czujniki otwierania tylnej klapy
- Dach panoramiczny, szklany, elektrycznie otwierany
- Ekran multimedialny, dotykowy na środkowej konsoli o przekątnej 10,1 cala
- Filtr przeciwpyłkowy z oczyszczaniem powietrza kabiny
- Fotel pasażera regulowany manualnie w czterech płaszczyznach
- Głośniki sztuk 8
- Gwarancja 5 lat lub 100 000 km
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kierownica skórzana
- Klamka ukryta w powierzchni drzwi
- Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna
- Lakier uni
- Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
- Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie wnętrza ambientowe, wielokolorowe

- Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe z regulacją wysokości
- Podłokietnik z tyłu z dwoma uchwytami na kubki
- Porty USB 3x
- Reflektory LED
- Roleta bagażnika zwijana, chowana pod pokrywą podłogi
- Skrzynia biegów automatyczna, dwusprzęgłowa 7DCT - sterowana elektronicznie
- System automatycznego odblokowania drzwi podczas kolizji lub wypadku
- System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS
- System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka
- Szyba przednia ogrzewana elektrycznie na całej powierzchni
- Szyby sterowane elektrycznie (auto up/down), w tym z funkcją zapobiegającą przytrzaśnięciu
- Światła z opóźnieniem wyłączenia - follow me home
- Tempomat
- Wspomaganie kierownicy
- Wyświetlacz zegarów cyfrowych - kolorowy, o przekątnej 10,25 cala
- Zbiornik płynu do spryskiwaczy o pojemności 5 litrów
- Podłokietnik z przodu wielofunkcyjny
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przódne boczne)
- Radio z bluetooth / możliwość sparowania telefonu z systemem pokładowym
- Relingi dachowe w kolorze czarnym
- Schowek chłodzony w centralnym podłokietniku
- System ABS, EBD, ESP
- System kontroli zjazdu ze wzniesienia HDC
- System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy wizualnie i dźwiękowo
- System wspomagania ruszania na wzniesieniu Hill Control
- Szyby sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej LED - zaawansowane
- Tapicerka ze skóry ekologicznej
- Tryby jazdy ECO, Sport, Comfort, Smart
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Zamek centralny
- Zestaw obniżający opór powietrza (spojler przedni, osłona dolna podwozia)

#### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier perłowy




**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

| NUMER I NAZWA ELEMENTU    | PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. POKRYWA PRZEDNIA       | do 150                     |
| 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY   | do 150                     |
| 3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY    | do 150                     |
| 4. DRZWI PRZEDNIE LEWE    | do 150                     |
| 5. DACH                   | do 150                     |
| 6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY   | do 150                     |
| 7. PRÓG LEWY              | do 150                     |
| 8. DRZWI TYLNE LEWE       | do 150                     |
| 9. BŁOTNIK TYLNY LEWY     | do 150                     |
| 10. POKRYWA TYLNA         | do 150                     |
| 11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY   | do 150                     |
| 12. DRZWI TYLNE PRAWY     | do 150                     |
| 13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY | do 150                     |
| 14. PRÓG PRAWY            | do 150                     |
| 15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY  | do 150                     |
| 16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY  | do 150                     |
| 17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY | do 150                     |

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

| PRODUCENT TYP        |               | ROZMIAR   | BIEŻNIK |
|----------------------|---------------|-----------|---------|
| GITI GITICOMFORT F50 | PP            | 225/60R18 | 5,6     |
| GITI GITICOMFORT F50 | PL            | 225/60R18 | 5,7     |
| GITI GITICOMFORT F50 | TP            | 225/60R18 | 6,3     |
| GITI GITICOMFORT F50 | TL            | 225/60R18 | 6,5     |
| KOŁO DOJAZDOWE       | KOŁO ZAPASOWE |           |         |
| 0                    | 0             |           | 0,0     |



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

### OPIS STANU TECHNICZNEGO

#### NADWOZIE

| NAZWA ELEMENTU                            | RODZAJ USZKODZENIA |
|-------------------------------------------|--------------------|
| SZYBA CZOŁOWA                             | ODPRYSKI           |
| ZDERZAK PRZEDNI                           | ZARYSOWANIE        |
| LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO LEWEGO  | ZARYSOWANIE        |
| ZDERZAK TYLNY                             | ZARYSOWANIE        |
| LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO    | ZARYSOWANIE        |
| DRZWI TYLNE PRAWO                         | ZARYSOWANIE        |
| DRZWI PRZEDNIE PRAWO                      | ZARYSOWANIE        |
| LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO PRAWEGO | ZARYSOWANIE        |
| FELGA PRZEDNIA PRAWA                      | ZARYSOWANIE        |
| FELGA PRZEDNIA LEWA                       | ZARYSOWANIE        |
| ----                                      | ----               |
| ----                                      | ----               |
| ----                                      | ----               |
| ----                                      | ----               |
| ----                                      | ----               |
| ----                                      | ----               |
| ----                                      | ----               |
| ----                                      | ----               |
| ----                                      | ----               |
| ----                                      | ----               |

#### WNĘTRZE

| NAZWA ELEMENTU       | RODZAJ USZKODZENIA |
|----------------------|--------------------|
| PODŁOKIETNIK PRZEDNI | ZARYSOWANIE        |
| DESKA ROZDZIELCZA    | ZARYSOWANIE        |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |

#### UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU | STAN OPISANY W UWAGACH        |
| OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU  | STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU |

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

WYGŁUSZENIE POKRYWY PRZEDNIEJ- ROZERWANIE; WEWNĄTRZ POJAZDU WYCZUWALNY ZAPACH STĘCHLIWY;



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

### INFORMACJE DODATKOWE

#### INFORMACJE DODATKOWE

##### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

##### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

##### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

#### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

#### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 159 |
| Zdjęcia poglądowe                              | TAK |
| Zdjęcia uszkodzeń                              | TAK |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu                     | TAK |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego                 | NIE |

## ZDJĘCIA POGLĄDOWE









































## ZDJĘCIA USZKODZEŃ

















## DOKUMENTY POJAZDU



|                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> TEMAT: KASOWA TECHNICZNEGO<br>DATA: _____<br>POKRZY: _____<br>m.p. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> TEMAT: KASOWA TECHNICZNEGO<br>DATA: _____<br>POKRZY: _____<br>m.p. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> TEMAT: KASOWA TECHNICZNEGO<br>DATA: _____<br>POKRZY: _____<br>m.p. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> TEMAT: KASOWA TECHNICZNEGO<br>DATA: _____<br>POKRZY: _____<br>m.p. _____ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

WILLIAMSON & WILSON

---(V, 7) POZICION EMISJI SPALIN - EURO 6 EO---

[illegible]

NL/A8K7930001

**Przebieg:**  
Właściwie powodzi jest subkulturowy zabieg w ciągu 30 dni (organizm, który wydal duży mocz, wzrasta, zmniejsza się, zmniejsza się, zmniejsza się, zmniejsza się, zmniejsza się, zmniejsza się, zmniejsza się).

|                         |     |      |          |
|-------------------------|-----|------|----------|
| ROZSAH PRÁCEJ           |     |      |          |
| <b>SAVOCHOD OSOBOVY</b> |     |      |          |
| PRÍZEV MČR-4            | --- |      |          |
| ŽIAK                    |     | 2025 |          |
| PRÍDOK                  |     |      |          |
| OSOBNOSTNÁ              |     | ---  |          |
| POZNÁMKA                |     |      |          |
| ALUMINIZOVANÝ           |     |      | 10,09 kN |
| NAČERNÝ                 |     |      | ---      |
| BEZ KATE                |     |      |          |
| POZNÁMKA                |     |      |          |



SERIA DRV BAW 1465736

DRPOL3013<<<BAW146573638366599000497<7  
LNBMCUAK0SD220236<<<<<<<<9<<<<<<<<8  
P8Z0LZA<<<0<<<<<<<<<1001100000000261

|                                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| C.1.1 VEHIS FINANSE SP. Z O. O. 00021AL |  |  |  |  |
| W LESZNIE-STRZYZENICACH                 |  |  |  |  |
| C.1.2 3836659808497                     |  |  |  |  |
| C.1.3 64-100 STRZYZENICE                |  |  |  |  |
| BALONOWA 57                             |  |  |  |  |
| C.1.1 VEHIS FINANSE SP. Z O. O. 00021AL |  |  |  |  |
| W LESZNIE-STRZYZENICACH                 |  |  |  |  |
| C.1.2 3836659808497                     |  |  |  |  |
| C.1.3 64-100 STRZYZENICE                |  |  |  |  |
| BALONOWA 57                             |  |  |  |  |
| C.1.1 VEHIS FINANSE SP. Z O. O. 00021AL |  |  |  |  |
| W LESZNIE-STRZYZENICACH                 |  |  |  |  |
| C.1.2 3836659808497                     |  |  |  |  |
| C.1.3 64-100 STRZYZENICE                |  |  |  |  |
| BALONOWA 57                             |  |  |  |  |

SERIA DIN BAW 1465736

|                                                                                     |                                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | WSPÓLNOTA EUROPEJSKA<br>RZECZPOSPOLITA POLSKA<br>Dówd Róstrójny | PL                                                          |
| STAROSTA LESZCZYŃSKI<br>PL. KOŚCIUSZKI 4<br>64-100 LESZNO                           |                                                                 |                                                             |
| ORGAN WYDAWCY<br>P8 ZOLZA                                                           |                                                                 |                                                             |
| D                                                                                   | 0.1 B1C<br>0.2 CSX<br>0.3 CSX<br>-AS17A<br>-M51UP<br>-M51UP     | 0.1 B1C<br>0.2 CSX<br>0.3 CSX<br>-AS17A<br>-M51UP<br>-M51UP |
| E                                                                                   | LNBMCUAK9D20236                                                 | LNBMCUAK9D20236                                             |
| B 19.03.2026                                                                        | 17.03.2026                                                      | H                                                           |

SERIAL NO. BAW 1465736